

## Leitzahlen 2021

Für Schließanlagen die älter als 10 Jahre sind.

Die – in absteigender Reihenfolge – unterhalb der angegebenen Nummern registrierten Schließanlagen sind betroffen, z.B.: Schließanlage TZ47763= älter als 10 Jahre.

Leitzahlen	älter als 10 Jahre	Leitzahlen	älter als 10 Jahre	Möbelanlagen	älter als 10 Jahre
G	90383	PS6	600008	A	9999
KB5	545470	S	138441	B	9999
KB6	602733	SP5	529230	C	1580
KB7	700200	SP6	600907	K	9999
KBG5	50610	TZ	47763	M	9999
KBG6	60133	U5	538603	T	8020
KBG7	70012	WO5	502006	W	9184
KBN5	52029	WO6	600789	X	2603
KBN6	60128	WV5	500565		
KBN7	70003	WV6	600028		
N	83882	WZ5	505076	Die folgenden Schließsysteme können nicht mehr geliefert werden.	
NZ	1753	WZ6	600212	Systemanlagen	nicht mehr lieferbar
PS5	519104			U 4000	nicht mehr lieferbar
				ZA	nicht mehr lieferbar

Bei Erweiterungen bestehender Schließanlagen (bis einschließlich 10 Zylinder je Anlage) wird ein Bearbeitungszuschlag von 30% erhoben.

Bei Erweiterungen von Schließanlagen, die älter als 10 Jahre sind, wird für Zylinder und Schlüssel – unabhängig von der Bestellung – ein zusätzlicher Bearbeitungszuschlag von 25% erhoben.